

対 策 一 覧 表

【美作市】

令和8年3月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策完了年度	学校名
【国道及び県道】							
1	国道 179号	美作市江見	歩道がないため危険	歩道の設置	岡山県	H27	江見小学校
2	県道 智頭勝田線	美作市余野～真加部	歩道がないため危険	歩道の設置	岡山県	R1	勝田小学校
3	国道 179号	美作市竹田	歩道がないため危険	歩道の設置	岡山県	R3	土居小学校
4	県道 作東大原線	美作市五名～沢田	歩道がないため危険	歩道の設置	岡山県	H26	江見小学校
5	国道 429号	美作市太田	歩道がないため危険	歩道の設置	岡山県	H30	東栗倉小学校
6	国道 429号	美作市粟井中	歩道がないため危険	バイパスの整備	岡山県	R2	江見小学校 (～H26：粟井小学校)
7	国道 429号	美作市大町	一旦停止、横断歩道等の規制がないため危険	破線の設置（停止線の目安）	美作市	R1	勝田東小学校
8	国道 179号	美作市土居	道路脇に柵が設置がなく危険	転落防止用の柵の設置	岡山県	R1	土居小学校
9	県道 美作奈義線	美作市北山	通行量が多く、信号無視している車が多く危険	信号機の改良	警察		美作北小学校
10	県道 馬形美作線	美作市檜原上（古池付近）	交通量が多く、カーブ、スピードも出て危険	スクールゾーンの標識、表示	岡山県	R1	美作北小学校
11	県道 美作奈義線～ 馬橋平福線	美作市北山	横断歩道がなく危険	信号機と横断歩道の設置	警察	(調整中)	美作北小学校
12	国道 179号	美作市北原～平田	歩道が途切れている箇所があり危険	歩道の設置	岡山県	(R6)	美作中学校
13	国道 374号	美作市巨勢（尾原～櫻村）	歩道の上の山からの落石があり危険	落石除去、草刈り	岡山県	随時	美作中学校
14	県道 和気笹目作東線	美作市土居 (西惣門～門尻橋～)	道路脇に草が多く、路肩下に用水路があり危険	草刈り、ガードレール設置、路肩のコンクリート舗装	岡山県	R1	土居小学校
15	国道 179号	美作市土居 (久門橋～179号線沿)	歩道が狭く危険	歩道の拡張、柵等の設置	岡山県	R3	土居小学校
16	国道 179号	美作市中尾	歩道がないため危険	歩道の設置	岡山県	(R7～)	美作中学校 美作北小学校
17	県道 馬形美作線	美作市檜原下	歩道がないため危険	歩道の設置	岡山県	R5	美作中学校 美作北小学校
18	国道 373号	美作市古町	歩道がないため危険	歩道の設置	岡山県	(R4～)	大原中学校 大原小学校
19	国道 429号	美作市古町	歩道がないため危険	歩道の設置	岡山県	R7	大原中学校 大原小学校

対 策 一 覧 表

【美作市】

令和8年3月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策完了年度	学校名
20	県道 馬橋平福	美作市檜原上	歩道がないため危険	歩道の設置	岡山県	(R4~)	美作中学校 美作北小学校
21	県道 馬橋平福	美作市下香山地区	未改良区間であり危険	歩道の設置	岡山県	R5	美作中学校 美作北小学校
22	県道 馬橋平福	美作市檜原上、平福	歩道がないため危険	歩道の設置	岡山県	R1	美作中学校 美作北小学校
23	国道 429号	美作市川上	歩道がないため危険	歩道の設置	岡山県	R7	大原中学校 大原小学校
24	国道 179号	美作市北原	歩道がないため危険	歩道・信号機の設置	岡山県	R1	美作中学校 美作北小学校
25	国道 179号	美作市江見~川北	交差点形状が不良のため危険	交差点改良	岡山県	(R2~)	作東中学校 江見小学校
26	県道 作東大原線	美作市豊野	落石等の危険があるため対策が必要	落石防護柵等の設置	岡山県	(H28~)	江見小学校
27	国道 374号	美作市湯郷~福本	落石等の危険があるため対策が必要	落石防護柵等の設置	岡山県	(H24~)	英田中学校 英田小学校 美作中学校 美作第一小学校
28	国道 429号	美作市笹岡	歩道がないため危険	歩道の設置	岡山県	(調整中)	大原中学校 大原小学校
29	国道 179号	美作市朽木	歩道がないため危険	歩道の設置	岡山県	(R6~)	美作中学校 美作第一小学校
44	国道 429号	美作市川上	歩道がないため危険	歩道の設置	岡山県	(R5~)	大原中学校 大原小学校
【市道】							
30	市道 北山上相線	美作市北山	交通量が多く危険	信号機の設置他	警察		美作北小学校
31	市道 久賀長谷内線	美作市長谷内	モルタル吹付の法面にひび割れがあり危険	法面補修、落石防止他	美作市	R3	勝田東小学校
32	市道 馬形3号線	美作市馬形	モルタル吹付の法面にひび割れがあり危険	法面補修、落石防止他	美作市	H30	勝田東小学校
33	市道 檜原中央線	美作市檜原中	流れの早い用水路に転落の危険がある	蓋、柵の設置	美作市	H29	美作北小学校
34	市道 檜原下中尾線	美作市豊国原	歩道が狭く危険	ガードレールの設置	美作市	R3	美作北小学校
35	市道 江見吉田線	美作市江見	道幅が狭く、道路に陥没が出来ており危険	道路の陥没を無くす	美作市	R1	作東中学校
36	市道 大西線	美作市下町	用水路に落ちる危険がある	ガードレールの設置	美作市	R1	大原小学校
37	市道 大西線	美作市下町	見通しの悪いT字路で危険	カーブミラーの設置	美作市	R1	大原小学校
38	市道 壬生中央線	美作市壬生	用水路の流れが速く水量も多く危険	ガードパイプの設置	美作市	H29	大原小学校
39	市道 内八反1号線	美作市下町	用水路の流れが速く水量も多く危険	ガードパイプの設置	美作市	H30	大原小学校
40	市道 赤坂1号線	美作市大井が丘	雨天時、山側より道路に水が溢れ出て危険	排水路の整備	美作市	R2	美作第一小学校
41	市道 又力線	美作市入田	道幅が狭くガードレールも無く危険	土手等の整備、ガードレールの設置	美作市	H29	美作第一小学校
42	市道 入田7号線	美作市入田	車道との区別がわかりづらい箇所があり危険	ガードレールの設置	美作市	R3	美作第一小学校
43	市道 三倉田湯郷線	美作市湯郷	用水路に落ちる危険がある	用水路への蓋の設置他	美作市	H28	美作第一小学校